



ПолимерПромКраска

Группа компаний по производству резиновых и полимерных красок и мастик

111020, г.Москва, ул.Боровая, дом 7, строение 2

Web: www.polymerpromkraska.ru

E-mail: polymerpromkraska@yandex.ru

Тел.: 8-800-511-91-98, 8-909-930-34-98, 8-917-019-67-66, 8-967-238-77-76.

Лак Финиш Акрил

Лак Финиш Акрил – акриловый, водно-дисперсионный, полуглянцевый или матовый, быстросохнущий. Предназначается для покрытия дерева, металла, кирпича, камня, краски. Для наружных и внутренних работ.

Технические характеристики:

Наименование Показателя	
Цвет пленки Белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид пленки	После высыхания должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее, +/-3%	35
pH краски, не менее	7,5
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при $t=(20\pm 2)$ °С, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Время высыхания до степени 3 при $t=(20\pm 2)$ °С, ч, не менее	1

Расход:

Лак Финиш Акрил наносится в один-два слоя с расходом от 100 грамм на квадратный метр поверхности на слой.

Подготовка поверхности:

1. Перед использованием герметик необходимо тщательно перемешать.

2. Очистить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи, ржавчины, отслоений старого покрытия. Если на поверхности имеются масложировые пленки, то поверхность необходимо обезжирить ксилолом или ацетоном.

3. Важно! Наносить нужно на сухую поверхность!

Проведение покрасочных работ:

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного ветра.

2. Температура окружающего воздуха: от +5 до +35 С (Летний вариант); от -15 до +35С (Зимний вариант).

3. Влажность воздуха: не более 80%.

Способы нанесения:

1. Основные способы нанесения герметика: кисть, валик, безвоздушный краскопульт.

2. Для профессионального нанесения рекомендуем нанесение поршневыми компрессорами высокого давления с размером сопла 19..21.

3. После окончания работ инструмент промывается водой.

Меры предосторожности общие для работы с лакокрасочными материалами:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.

2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.

3. Не допускать попадания герметика в глаза и на кожу.

4. При попадании в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Условия хранения и транспортировки:

Продукцию необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +35 С.

Внимание! В зимний период при температуре окружающего воздуха ниже 0С изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки и нанесения от -15С до +35. Перед нанесением продукцию необходимо выдержать при комнатной температуре около суток! Продукцию необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +35 С.

При хранении возможно расслоение, не влияющее на качество продукции, которое полностью устраняется тщательным перемешиванием.

Внимание! В зимний период при температуре окружающего воздуха ниже 0С изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки и нанесения от -15С до +35. Перед нанесением продукцию необходимо выдержать при комнатной температуре около суток! Продукцию необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +35 С.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Срок службы: не менее 5 лет.